


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

C65 & C66

Waterproof EC Pens



SPECIFIKACE

Rozsah	C65 0 až 1999 C66 0.00 až 10.00 mS/cm
Rozlišení	C65 1 μ S/cm C66 0.01 mS/cm
Přesnost (@25 °C)	Cca 2% F.S
Teplotní kompenzace	Automatická, 0 až 50 °C s $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$
Kalibrace	Manuální, na bod 1 přes trimr
Sonda	C65 MA73075 (vyměnitelný) C66 MA73076 (vyměnitelný)
Prostředí	0 až 50 °C; 100% RH
Typ baterie	3 x 1,5V, alkalická
Životnost baterie	Cca 250 hodin nepřetržitého používání
Rozměry	165 x 30 x 30 mm
Hmotnost	80 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

MA73075	Vyměnitelná sonda vodivosti, LR
MA73076	Vyměnitelná sonda vodivosti, HR
M10031B	1413 μ S/cm kalibrační roztok, 20 ml (25 ks)

CERTIFIKACE

Přístroje Milwaukee odpovídají evropským směrnici CE. Likvidace elektrického a elektronického zařízení. Nezacházejte s tímto výrobkem jako s domovním odpadem. Předejte jej na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace použitých baterií. Tento výrobek obsahuje baterie. Nevyhazujte je s ostatním domovním odpadem. Předejte je na příslušné sběrné místo k recyklaci. Vezměte prosím na vědomí: správná likvidace produktu a baterie zabraňuje potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Pro podrobné informace kontaktujte místní službu pro likvidaci domovního odpadu nebo navštivte www.milwaukeeinstruments.com (USA & CAN) nebo www.milwaukeeinst.com.

DOPORUČENÍ


Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je zcela vhodný pro vaši konkrétní aplikaci a pro prostředí, ve kterém se používá. Jakákoli úprava provedená uživatelem na dodaném zařízení může ohrozit výkon měřiče. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost měřiče nepoužívejte ani neskladujte měřidlo v nebezpečném prostředí. Abyste předešli poškození nebo popálení, neprovádějte žádná měření v mikrovlnných troubách.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na tyto nástroje se vztahuje záruka na vady materiálu a výroby po dobu 2 let od data nákupu. Na sondu je poskytována záruka 1 rok. Tato záruka je omezena na opravu nebo bezplatnou výměnu, pokud přístroj nelze opravit. Na poškození způsobené nehodami, nesprávným používáním, manipulací nebo nedostatkem předepsané údržby se záruka nevztahuje. Pokud je vyžadován servis, kontaktujte místní technickou službu Milwaukee Instruments. Pokud se na opravu nevztahuje záruka, budete informováni o vzniklých poplatcích. Při přepravě jakéhokoli měřiče se ujistěte, že je správně zabalen pro úplnou ochranu.


KALIBRACE

- Ponořte přístroj do 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (M10031) kalibračního roztoku.
- Odšroubujte víčko přihrádky na baterie na horní straně měřiče.
- Nechte hodnotu stabilizovat a pomocí malého šroubováku otáčejte kalibračním trimrem (malým šroubkem v blízkosti baterií uvnitř bateriového prostoru), dokud se na displeji nezobrazí „1413“ pro C65 nebo „1,41“ pro C66.
- Nasadte víčko na přihrádku pro baterie.
- Kalibrace je nyní dokončena.



NÁVOD K POUŽITÍ

- Odstraňte ochranný kryt.
- Zapněte měřič stisknutím tlačítka ON.
- Ponořte sondu do testovaného roztoku.
- Jemně promíchejte a počkejte, až se hodnota stabilizuje.
- Po použití opláchněte elektrodu vodou, abyste minimalizovali kontaminaci.
- Po použití vždy nasadte ochranný kryt.



Poznámka: pokud je naměřená hodnota nad rozsah, na displeji se zobrazí "1".

VÝMĚNA SONDY

Sonda lze snadno vyměnit v následujícím způsobem:

- Odstraňte ochranný kryt.
- Odšroubujte plastový kroužek na horní straně sondy.
- Vytáhněte sondu MA73075 (nebo MA73076) a nahradte ji novou (zarovnejte barevný kolík směrem ke straně LCD).
- Před zašroubováním plastového kroužku se ujistěte, že jsou těsnění na svém místě.

